

Wittelsbacher Brunnen, Bayreuth



© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Abdichtung - Nachträglich mit Bodenkontakt ,
Fassadensanierung - Naturstein
- **Besichtigung möglich?**
Nein
- **Objekttyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle
Gebäude
- **Objektadresse**
, 95444 Bayreuth
- **Datum / Fertigstellung**
2015

Beschreibung

Der Brunnen ist Teil der Weltkulturerbstätte "Markgräflisches Opernhaus". Alle Naturwerksteinbauteile des ca. 100m² großen Brunnenbeckens sind aus massiven Muschelkalksteinen, eine vierteilige Figurengruppe im Zentrum der Brunnenanlage enthält die Fontanenvorrichtung.

Problemstellung

Efeu, Wurzelwerk und Schmutz hatten den Brunnen erobert. Bauzeitliche Verzierungen waren teilweise verloren gegangen und am Balustradenabschnitt aus Betonstein gab es defekte Altergänzungen. Viele Fugen der Anlage waren tief ausgewittert. eine Vielzahl von Bohrungen, Dübeln und Schrauben verursachten weitere Schäden. Starker Wurzeldruck durch nahe stehende Bäume hatte die Bauteile erheblich verschoben. Einige Treppenstufen waren abgesackt.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

- › **RM** (*Standardfarbtöne:
**Achtung! Nur solange
Vorrat reicht!**)
Art. Nr. 0750



- › **Tape VF 120**
Art. Nr. 5071




- › **Kiesol**
Art. Nr. 1810



- › **MB 2K**
Art. Nr. 3014



Impressionen



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/646