

# Wohnhaus, Emden



© Remmers Remmers

## Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**  
Fassadensanierung - Ziegelstein , Energetische Sanierung , Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk , Abdichtung - Neubauten mit Bodenkontakt
- **Besichtigung möglich?**  
Nein
- **Objekttyp**  
Einfamilien- / Zweifamilienhäuser
- **Fläche**  
Fassadenschutz: 300 m<sup>2</sup> Innendämmung: 185 m<sup>2</sup>  
Kellerabdichtung innen: 100 m<sup>2</sup> Kellerabdichtung außen: 65 m<sup>2</sup>
- **Objektadresse**  
, 26721 Emden
- **Datum / Fertigstellung**  
2015

---

## Beschreibung

Der neue Eigentümer kaufte das alte Haus in einem desolaten Zustand und entschied sich für eine Komplettanierung. Damit konnte er nach Fertigstellung seiner Familie ein trockenes und warmes Zuhause bieten.

---

---

**Problemstellung**


Das Ziegelmauerwerk der Fassade nahm Feuchtigkeit auf und musste gegen Regen imprägniert werden, ebenso war der Keller undicht und wurde von innen und außen abgedichtet. Im Inneren erfolgte ebenso eine energetische Sanierung der Wohnräume.

**Eingesetzte Produktsysteme / Größen****› Funcosil FC**

Art. Nr. 0711

**› DS Protect**

Art. Nr. 0823

**› Rohrflansch**

Art. Nr. 4350

**› PBD 1K**

Art. Nr. 0870

**› MB 2K**

Art. Nr. 3014

**› WP DS Levell**

Art. Nr. 0426

**› Kiesol**

Art. Nr. 1810

**› SP Top WD rapid**

Art. Nr. 0417

**› SP Top White**

Art. Nr. 0402



Impressionen



©



©



©



©

---

Weitere Informationen finden Sie unter:

[https://www.remmers-ag.ch/de\\_CH/referenceDetail/708](https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/708)

---