

Wittelsbacher Brunnen, Bayreuth



© Remmers Remmers

- Imperméabilisation de bâtiments - construction ultérieure avec contact avec le sol , Restauration des façades / pierre naturelle
- Monuments / bâtiments historiques
- , 95444 Bayreuth
- 2015

Der Brunnen ist Teil der Weltkulturerbstätte "Markgräfisches Opernhaus". Alle Naturwerksteinbauteile des ca. 100m² großen Brunnenbeckens sind aus massiven Muschelkalksteinen, eine vierteilige Figurengruppe im Zentrum der Brunnenanlage enthält die Fontanenvorrichtung.

Efeu, Wurzelwerk und Schmutz hatten den Brunnen erobert. Bauzeitliche Verzierungen waren teilweise verloren gegangen und am Balustradenabschnitt aus Betonstein gab es defekte Altergänzungen. Viele Fugen der Anlage waren tief ausgewittert. eine Vielzahl von Bohrungen, Dübeln und Schrauben verursachten weitere Schäden. Starker Wurzeldruck durch nahe stehende Bäume hatte die Bauteile erheblich verschoben. Einige Treppenstufen waren abgesackt.

› **RM**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0750



› **Tape VF 120**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
5071




› **Kiesol**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1810



› **MB 2K**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
3014



©



©