

Holzbauten, Nowy Sacz/Polen



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

- Protection du bois - maisons en bois / façades en bois , Protection du bois , Protection du bois - prévention / contrôle
- Monuments / bâtiments historiques , Églises/ cloîtres , Exploitations agricoles , \$xmlName
- , 33-300 Nowy Sacz
- 2017

Das Bauernhaus von Zagórzyn wurde im Jahr 1884 erbaut. Im Jahr 1977 wurde es zum jetzigen Standort, den Park in Nowy S#cz, versetzt, wo die Baukunst der Region vom Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt wird. Auf einer Grundfläche von 186 m² findet man heute eine Ausstellung der typischen Einrichtung der Zeit. Die Holzfassade besteht aus übereinanderliegenden Holzbohlen und das Dach ist mit Keramikziegeln gedeckt. Das Bauernhaus von Gostwica wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Im Jahr 1973 wurde es zum jetzigen Standort, den Park in Nowy S#cz, versetzt, wo die Baukunst der Region vom Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt wird. Das Bauernhaus hat eine Grundfläche von 173 m² und ist im Stil eines Blockhauses aus übereinanderliegenden Holzstämmen gebaut. Roggen-Stroh bedeckt das Dach und die Wände sind mit Kalkputz beschichtet. Im Inneren des Hauses ist die typische Ausstattung eines Hauses der damaligen Zeit ausgestellt. Die römisch-katholische Kirche von Losina Dolna wurde im Jahr 1739 erbaut und im Jahr 2003 an ihren jetzigen Standort verbracht. Die hölzerne Kirche hat eine Grundfläche von 332m² . Das Dach ist mit Holzschindeln gedeckt und die Außenwände sind mit vertikalen Holzbalken verkleidet. Im Inneren der Kirche findet man eine einzigartige farbenfrohe und wertvolle Ausstattung.

Die Gebäude waren von Algen, Moos und Flechten befallen. Diese mussten sowohl mechanisch als auch chemisch bekämpft werden. Außerdem mussten, je nach Befall, auch die holzerstörenden Prozesse wie z.B. Pilzbefall, unterbrochen werden. Des Weiteren sollte eine Hydrophobierung durchgeführt werden. Um die Gebäude langfristig erhalten zu können, bedurfte es außerdem einer Stärkung der Holzstruktur. Dazu sollten die Elemente restauriert oder rekonstruiert werden, so dass ein originalgetreuer Erhalt der Gebäudes erreicht wird. Des Weiteren war auch der Brandschutz von Bedeutung, so dass eine Imprägnierung mit Feuerschutzmitteln durchgeführt wurde. Um das Gebäude auch zukünftig vor entsprechenden Umwelteinflüssen zu schützen, sollte ein Schutz vor Schimmel, Bläue, UV-Strahlen und Feuchtigkeit aufgebracht werden.

> **Agent antimousse
nettoyant**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
0676



> **Adolit M flüssig**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
2213



> **Adolit Sans ver de bois**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
2213



> **Clean SF**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
0693



> **Protection anti-insectes**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
2059



> **Adolit BSS 1**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
2160



> **Induline T-777 Plus**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
2668



> **Induline I-900**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
3776



> **Color CL Historic**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
6569



> **Primaire d'isolation**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
3440



> **Rofalin Acryl**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2100
2330





©



©



©



©