Parkhaus "Zentrum", Landshut

© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Abdichtung - Nachträglich mit Bodenkontakt , Betonsanierung , Bodenschutz - rutschhemmende Systeme , Bodenschutz - dekorative Systeme , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Parkhäuser
- **Objektadresse**
  , 84028 Landshut
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Nur fünf Gehminuten von der historischen Altstadt und der Fußgängerzone von Landshut wurde 1984 das heute stark frequentierte Parkhaus Mühleninsel gebaut. Auf vier Geschossen befinden sich 269 Stellplätze, davon 20 Frauenstellplätze sowie drei Behindertenstellplätze zu ebener Erde. Vom Erdgeschoss aus fährt ein Aufzug in die darunter liegenden Parkebenen. Das Parkhaus wurde bewusst bei der Sanierung hell und übersichtlich gestaltet.

Problemstellung

Auf allen Ebenen befanden sich defekte Bodenbeschichtungen, dazu ca. 1.500 durchgehende, chloridinduzierte Risse in den Zwischendecks. Die mangelhafte Entwässerung der Parkebenen führte zu weiteren Fehlstellen und Mängeln.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Epoxy ST 100
Art. Nr. 1160

› Epoxy OS Color
Art. Nr. 6980

› IG Acryl 3K
Art. Nr. 6873

› Betofix R4
Art. Nr. 1096

› Betofix SPCC
Art. Nr. 1100

Impressionen

©

©

©

©

©

©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/595