Holzbauten, Nowy Sacz/Polen



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Holzschutz - Holzhäuser / Holzfassaden , Holzschutz , Holzschutz - präventiv / kontrollierend
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Kirchen / Klöster , Landwirtschaftliche Objekte , Einfamilien- / Zweifamilienhäuser
- **Objektadresse**
  , 33-300 Nowy Sacz
- **Datum / Fertigstellung**
  2017
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Das Bauernhaus von Zagórzyn wurde im Jahr 1884 erbaut. Im Jahr 1977 wurde es zum jetzigen Standort, den Park in Nowy S#cz, versetzt, wo die Baukunst der Region vom Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt wird. Auf einer Grundfläche von 186 m² findet man heute eine Ausstellung der typischen Einrichtung der Zeit. Die Holzfassade besteht aus übereinanderliegenden Holzbohlen und das Dach ist mit Keramikziegeln gedeckt.Das Bauernhaus von Gostwica wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Im Jahr 1973 wurde es zum jetzigen Standort, den Park in Nowy S#cz, versetzt, wo die Baukunst der Region vom Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt wird. Das Bauernhaus hat eine Grundfläche von 173 m² und ist im Stil eines Blockhauses aus übereinanderliegenden Holzstämmen gebaut. Roggen-Stroh bedeckt das Dach und die Wände sind mit Kalkputz beschichtet. Im Inneren des Hauses ist die typische Ausstattung eines Hauses der damaligen Zeit ausgestellt.Die römisch-katholische Kirche von Losina Dolna wurde im Jahr 1739 erbaut und im Jahr 2003 an ihren jetzigen Standort verbracht. Die hölzerne Kirche hat eine Grundfläche von 332m² . Das Dach ist mit Holzschindeln gedeckt und die Außenwände sind mit vertikalen Holzbalken verkleidet. Im Inneren der Kirche findet man eine einzigartige farbenfrohe und wertvolle Ausstattung.

Problemstellung

Die Gebäude waren von Algen, Moos und Flechten befallen. Diese mussten sowohl mechanisch als auch chemisch bekämpft werden. Außerdem mussten, je nach Befall, auch die holzzerstörenden Prozesse wie z.B. Pilzbefall, unterbrochen werden. Des Weiteren sollte eine Hydrophobierung durchgeführt werden. Um die Gebäude langfristig erhalten zu können, bedurfte es außerdem einer Stärkung der Holzstruktur. Dazu sollten die Elemente restauriert oder rekonstruiert werden, so dass ein originalgetreuer Erhalt der Gebäudes erreicht wird. Des Weiteren war auch der Brandschutz von Bedeutung, so dass eine Imprägnierung mit Feuerschutzmitteln durchgeführt wurde . Um das Gebäude auch zukünftig vor entsprechenden Umwelteinflüssen zu schützen, sollte ein Schutz vor Schimmel, Bläue, UV-Strahlen und Feuchtigkeit aufgebracht werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Grünbelag-Entferner
Art. Nr. 0676



› Adolit M flüssig
Art. Nr. 2100



› Adolit Holzwurmfrei
Art. Nr. 2213



› Clean SF
Art. Nr. 0693



› Anti-Insekt
Art. Nr. 2059



› Adolit BSS 1
Art. Nr. 2160



› Induline T-777 Plus
Art. Nr. 2668



› Induline I-900
Art. Nr. 3776



› Color CL Historic
Art. Nr. 6569



› Isoliergrund
Art. Nr. 3440



› Rofalin Acryl
Art. Nr. 2330



Impressionen



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/681