Evangelische Kirche, Perwenitz



© Remmers Remmers

- Restauration des façades / enduit , Étanchéité des bâtiments - restauration d'ouvrages en maçonnerie , Etanchéité des bâtiments
- Monuments / bâtiments historiques
- , Schönewalde-Glien OT Perw

Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über die Kirche in Perwenitz finden sich 1540. Bis 1811 war sie die Mutterkirche der Region, danach wurde sie zur Tochterkirche von Paaren.Im Juni 1834 schlug der Blitz in den Kirchturm ein, der im Rundbogen (Schinkelschule) erbaute Neubau wurde 1840 vollendet.In den darauf folgenden Jahren fanden immer wieder Teilsanierungen und Erneuerungen statt.

Aufgrund einer fehlenden horizontalen und vertikalen Abdichtung gab es Durchfeuchtungsschäden im Sockel.. Putzschäden und Ausbruchstellen fanden sich ebenfalls im Bereich Sockel und am Gesimse.

› Kiesol

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1810



› WP DS Levell

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0426



› WP Sulfatex

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0430



› SP Levell

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0401




› PBD 2K

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0886



› DS Protect

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0823



› Primer HF

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
6438



› Color LA

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
6400



› SP Top Q2

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0408



› CL Top Historic

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0576



› Stucco GZ

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0511



› Stucco FZ

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0512



› **BFA**

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")

0673





©



©



©

https://www.remmers-ag.ch/fr_CH/referenceDetail/647