

Melkstand, Hemmingstedt



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Bodenschutz , Bodenschutz - rutschhemmende Systeme
- **Objekttyp**
Landwirtschaftliche Objekte
- **Objektadresse**
, 25770 Hemmingstedt
- **Fachvertreter**
Hendrik Siemßen
- **Besichtigung möglich?**
Nein

Beschreibung

Auf einem schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsbetrieb wurde ein neuer Melkstand erbaut. Dieser wurde mit Bodenbeschichtungen von Remmers beschichtet.

Problemstellung

Im neu gebauten Melkstall sind viele Ecken und Kanten vorhanden, die es sorgfältig zu umarbeiten gilt, um ein gutes Gesamtergebnis zu erzielen. Der Boden soll dabei rutschhemmende Eigenschaften aufweisen. Außerdem ist eine Säurebeständigkeit von großer Bedeutung.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

- › **Epoxy MT 100**
Art. Nr. 0936



- › **Quarz 07/12 DF**
Art. Nr. 4407



- › **Epoxy WHG Color**
Art. Nr. 1428



Impressionen



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/551
