

# Schachtanlage / Steinkohlegrube, Katowice



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

## Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**  
Fassadensanierung - Ziegelstein , Abdichtung -  
Restaurierung von Mauerwerk
- **Besichtigung möglich?**  
Nein
- **Objekttyp**  
Einzelhandel / Verkaufsräume , Schulen /  
Kindergärten / Universitäten / Museen
- **Objektadresse**  
, Katowice
- **Datum / Fertigstellung**  
2016

---

## Beschreibung

Bei dem Objekt handelt es sich um die ehemalige Schachtanlage Warszawa. Es ist Teil der ehemaligen Zeche Katowice, einem oberschlesischen Industriegebiet. Während der Bergbau ab 1750 immer größere Bedeutung bekam und Katowice für industrielle Moderne stand, waren bereits 1990 nur noch 15 Bergwerke vorhanden. Heute befinden sich in den ehemaligen Zechengebäuden das Schlesische Museum sowie gastronomische Angebote.

---

---

**Problemstellung**

Das Objekt befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Der gesamte Dachstuhl musste erneuert und die Wände verankert werden. Zudem war das Gebäude stark durchfeuchtet und die Fassade mit Birken bewachsen. Außerdem waren in den Innenräumen Graffiti auf den Wänden, die es zu entfernen galt. Zudem mussten die Fundamente abgedichtet werden.

---

**Eingesetzte Produktsysteme / Größen****› Kiesol**

Art. Nr. 1810

**› WP DS [basic]**

Art. Nr. 0405

**› WP Flex 1K**

Art. Nr. 0445

**› Clean FP**

Art. Nr. 0666

**› SP Top Q2**

Art. Nr. 0408

**› Funcosil WS**

Art. Nr. 0614

**› AGE**

Art. Nr. 1368

**› Grünbelag-Entferner**

Art. Nr. 0676

**› SP Levell**

Art. Nr. 0401



Impressionen



©

---

Weitere Informationen finden Sie unter:

[https://www.remmers-ag.ch/de\\_CH/referenceDetail/665](https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/665)