Bahnhof, Puszczykowo (PL)

© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Holzschutz - Holzhäuser / Holzfassaden , Fassadensanierung - Ziegelstein
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Bahnhöfe
- **Objektadresse**
  , 62-040 Puszczykowo
- **Datum / Fertigstellung**
  2019
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Der Bahnhof in Puszczykowo ist einer der wenigen Holzbahnhöfe in Polen. Das Bahnhofsgebäude wurde 1904 erbaut und steht seit 1983 unter Denkmalschutz. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Verkehr so hoch, dass die Züge etwa alle 10 Minuten Züge fuhren. Deshalb befindet sich am Bahnhof auch das Restaurant „Lokomotywa“. Das Restaurant-Gebäude wurde 1910 mit großen Fenstern und einem Unterstand auf der Rückseite erbaut. Ein sehr charakteristisches Element stellt die Bahnhofsuhr da.

Problemstellung

Auf dem Holz befand sich die Farbe von vielen Anstrichen, die zunächst entfernt werden mussten. Anschließend galt es, das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insekten zu schützen. Zudem folgte ein Anstrich mit Isoliergrund, um die Holzinhaltsstoffe aufzunehmen und anschließend die farbige Schlussbeschichtung, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Da der Bahnhof unter Denkmalschutz steht, wurde auch architektonischen Details große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ziegelfassade am Sockel des Gebäudes wurde vor starken Regenfällen geschützt und so neue Verschmutzungen verringert.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› IG-10-Imprägniergrund IT
Art. Nr. 7144

› Isoliergrund
Art. Nr. 3440

› Rofalin Acryl
Art. Nr. 2330

› Funcosil SNL
Art. Nr. 0602

Impressionen

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/655