

Schachtanlage / Steinkohlegrube, Katowice



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

- Restauration des façades / brique , Étanchéité des bâtiments - restauration d'ouvrages en maçonnerie
- Commerces de détail/ espaces de vente , Écoles/ universités/ musées
- , Katowice
- 2016

Bei dem Objekt handelt es sich um die ehemalige Schachtanlage Warzawa. Es ist Teil der ehemaligen Zeche Katowice, einem oberschlesischen Industriegebiet. Während der Bergbau ab 1750 immer größere Bedeutung bekam und Katowice für industrielle Moderne stand, waren bereits 1990 nur noch 15 Bergwerke vorhanden. Heute befinden sich in den ehemaligen Zechengebäuden das Schlesische Museum sowie gastronomische Angebote.

Das Objekt befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Der gesamte Dachstuhl musste erneuert und die Wände verankert werden. Zudem war das Gebäude stark durchfeuchtet und die Fassade mit Birken bewachsen. Außerdem waren in den Innenräumen Graffiti auf den Wänden, die es zu entfernen galt. Zudem mussten die Fundamente abgedichtet werden.

› **Kiesol**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1810



› **WP DS [basic]**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0405



› **WP Flex 1K**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0445



› **Clean FP**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0666



› **SP Top Q2**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0408



› **Funcosil WS**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0614



› **AGE**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1368



› **Agent antimousses nettoyant**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0676



› **SP Levell**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0411





©

https://www.remmers-ag.ch/fr_CH/referenceDetail/665
